MONTERINGSANVISNING

NORDISKA FÖNSTER

NORDLYS

FÖNSTER



NORDISKA
FÖNSTER®

Kundens ansvar

Du ska vid leverans:

Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt uppkommit under transporten. Drag bort skyddstejpen i hörnen för att kontrollera så att inga synliga sprickor finns.

- Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor.
- Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.
- Kontrollera emballaget efter onormala skador.

Transportskador skall fotodokumenteras samt anmälas till chaufför vid mottagande. Notering på fraktdokument skall göras av chaufför. Kopia på fraktdokument skall överlämnas till mottagare. Transportskada enligt ovan kan ej åberopas om anmälan inte görs inom 4 dagar från mottagande.

VIKTIGT är att du kontrollerar din order enligt ovan vid mottagning och avsynar godset innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som köpare godkänner er beställning och risken för varan går över till dig som köpare.

Du ska förvara produkterna:

- inomhus med relativ luftfuktighet på max 55-60%
- minst 10 cm ovanför marken
- ej i direkt solljus och eventuell tejp ska tas bort for att undvika skador på ytfinishen

Du ska innan montage:


Avemballera produkten och om produkten ar smutsig rengör den med ljummet vatten for att kunna kontrollera ytor och glas. Eventuella dekaler och tejp ska tas bort för att undvika skador på ytfinishen.

Synliga fel som upptäcks när godset packas upp och som inte upptäcks direkt vid leveransmottagningen, skall omedelbart anmälas till Nordiska Fönster av köparen innan produkten monteras. Skadade och felaktiga produkter får inte monteras in utan godkännande från Nordiska Fönster och måste lagras tills utredningen är klar. Kontakta alltid Nordiska Fönster vid ovan händelse.


Reklamationer och/eller garantianspråk av synliga fel och brister godtas inte om anmälan sker till Nordiska Fönster efter det att produkten är monterad.

För mer information läs fullständiga garantivillkor på www.nordiskafonster.se

Transport



Alla produkter ska vara väl emballerade och stå minst 100 mm över golvet. Fixera dem väl mot underlaget (pall, underlag) med bandning och/eller strävning.




Glasen ska placeras parallellt med fordonets färdriktning

Se till att produkterna skyddas mot fukt, nederbörd och nedsmutsning. Transportera alltid med täckta fordon. Lastsäkra produkterna så att glaset går parallellt med fordonets färdriktning.

Förvaring innan montage

Förvaring inomhus




Produkterna ska alltid förvaras inomhus i största möjliga mån för att skydda dom från nederbörd, fukt och smuts.

Tänk på att:

- Förvara produkten stående på högkant.
- Utrymmet ska ha god lufttillförsel och luft ska kunna passera mellan och under produkten.
- Utrymmet där produkten förvaras ska ha god lufttillförsel med relativ luftfuktighet på max 55-60%.
- Produkten ska stå på högkant på ett plant underlag minst 10 cm ovan marken och får aldrig vara i direktkontakt med betonggolv.
- Produkten ska inte förvaras i direkt solljus och eventuella dekaler och tejp ska tas bort för att undvika skador på ytfinishen.


Förvaring utomhus


Att förvara produkterna utomhus rekommenderas inte utan det bör bara ske tillfälligt.





Tänk på att:


- Förvaring ska vara under tak i ett förråd, garage eller liknande utrymme.
- Utrymmet ska ha god lufttillförsel och luft ska kunna passera mellan och under produkten.
- Om produkten placeras under en presenning måste det säkerställas att regn och snö inte kan tränga in och luft ska kunna passera mellan och under produkten.
- Produkten ska stå på högkant på ett plant underlag minst 20 cm ovan marken och får aldrig vara i direktkontakt med betonggolv.
- Beslag och mekaniska delar ska förvaras separat inomhus.
- Produkten ska inte förvaras i direkt solljus och eventuella dekaler och tejp ska tas bort för att undvika skador på ytfinishen.


I
II
III
IV
V



L1
J1
E1



A
KK1
B
WW1
WW2
C
ZZ1
Z
1



OIL
3,0mm
5,0mm
8,0mm
10,0mm



A
5 mm
page 4, pos. 1A
page 5-6, pos. 2
page 7, pos. 3A
B
page 4, pos. 1B
page 5-6, pos. 2
page 8, pos. 3B
C
page 4, pos. 1C
page 5-6, pos. 2
page 9, pos. 3C
Y
X


1








J1



E1



1.
J1
2.
3.
E1
E1
4.

2A













2B 2C











3 I II III






















































A
5 mm
MAX
25mm!
KK1
KK1
KK1



B



WW2
WW2
WW2
WW2
WW2









max 10mm
1.
2.






WW1



1.
WW1
2.



WW1
WW2



8,0mm
10,0mm



C
ZZ1


1.
MAX
10mm!
ZZ1



180°


2.
ZZ1






ZZ1
Z
1


5





6








1.a.
MAX 1






1.b.
-
+


+
-



1.c.



NB!
OIL


3,0mm



+
-


2.
+ 2,0mm
- 2,0mm







1.*a.*




1.*b.*


1.*c.*







2.








7























1.





2.





3.












1a.


1b.
MAX 1
+
-


1c.



2.
OIL
OIL
OIL
OIL


6,0mm


1.
H2O
2.
PRES
3.
4.
H2O

VHSAL

NB!



Besöksadress
Kontor och fönsterutställning
Lagegatan 24
262 71 Ängelholm

Växel
0431-37 14 00

Försäljning och rådgivning
0431 - 37 14 01
offert@nordiskafonster.se

Kundtjänst
0431 - 37 14 02
kundtjanst@nordiskafonster.se

NORDISKA
FÖNSTER®